

< SCAPA PRINTING AND GRAPHICS >

RECOMENDAÇÕES DE LIMPEZA E MONTAGEM

Dando vida à impressão



LIMPEZA DO CILINDRO

- Limpe o cilindro removendo toda a contaminação, em particular, tinta e resíduos de adesivo.
- **Para limpeza da superfície, use:** Álcool isopropílico e Água (50%/50%).
- Use um pano seco para limpar a superfície. O cilindro deve estar totalmente seco, para impedir qualquer poluição durante o processo de montagem.
- Alguns cilindros podem apresentar danos como cortes e riscos. Estes defeitos/irregularidades podem afetar o grau de aderência.



LIMPEZA DO CLICHÊ


- Limpe o clichê, removendo toda a contaminação, em particular, tinta e resíduos de adesivo.
- **Para limpeza da superfície, use:** Álcool isopropílico e Água (50%/50%).
- Use um pano seco para limpar a superfície. O cilindro deve estar totalmente seco, para impedir qualquer poluição durante o processo de montagem. Isso também ajuda a evitar o levantamento do clichê.
- Alguns clichês novos podem apresentar alguma contaminação proveniente do processo de fabricação de chapas de fotopolímero. Isto pode afetar o grau de aderência e causar a elevação do clichê.

NOTA: O acetato de Etila (solvente forte) pode afetar fortemente o desempenho do adesivo e deixar resíduos.



MONTAGEM DA FITA AO CILINDRO

- Aplique a fita utilizando movimentos circulares, linha a linha.
- A superfície em relevo do liner ajuda a prevenir a retenção de ar entre a fita e o cilindro. Permite também a remoção rápida e fácil das bolhas de ar.
- Aplique pressão consistente durante o processo de montagem. Utilize um rolete ou espátula para garantir a fixação otimizada entre a fita e o cilindro.



MONTAGEM DO CLICHE NA FITA

- Aplique a clichê utilizando movimentos circulares, linha a linha.
- Aplique o clichê de acordo com o ajuste de cores à partir do meio para as extremidades, expulsando o ar através dos canais criados pelo relevo do liner.
- Certifique-se que toda a área do clichê recebeu pressão para ativar o adesivo adequadamente. Use o rolete de pressão para garantir a pressão adequada sem danificar o clichê.



SCAPA UNITED KINGDOM
Tel: +44 (0) 161 301 7400

SCAPA FRANCE
Tel: +33 (0) 475 44 80 00

SCAPA NORTH AMERICA
Tel: +1 860 688 8000

SCAPA SOUTH AMERICA
Tel: +55 11 2589 6003

SCAPA CHINA
Tel: +86 21 5046 4750

SCAPA INDIA
Tel: +91 44 4351 1003

SCAPA MALAYSIA
Tel: +60 3 5569 2529

Para informações adicionais, entre em contato com seu gerente de vendas ou com o atendimento ao cliente Scapa
email: sales@scapaindustrial.com | www.scapaindustrial.com

© Scapa Group PLC
(Cleaning and Mounting - PG Version 2 07-18)